

Laia kasutusvõimaluse ja hea nakkuvusega mineraalne viimistlusmaterjal siseruumidesse. Marmor-lubipahtli tera suurus on kuni 0,5 mm, tänu millele saab luua siledat ja matti või kergelt struktuurseid pindasid. Marmor-lubipahtli lõpptulemus oleneb väga palju pealekandmistehnikast, toonitud materjali lõpptulemus jääb pilvine.

Kasutuskohad

Sobilik kõikidele piisavalt tugevatele ja kergelt imavatele aluspindadele **siseruumides** nagu mineraalsed krohvid, eelnevalt lauspahteldatud ja krunditud kipsplaat, betoon. Kõrge pH tõttu (13) toimib marmor-lubipahtel loodusliku fungitsiidina ja sobib seetõttu eriti hästi vannitubadesse ja teistesse niiskettesse ruumidesse.

Omadused

- looduslikku päritolu koostisosad
- ei sisalda säilitusaineid
- lõhnata
- difuusne
- kergelt töödeldav
- tasandab väiksemad aluspinna ebatasasused
- hõõrdumiskindel
- hallitust pärssiv
- loomulik valge toon
- aluseline (pH 13)
- vegan
- pigmendiga toonitav (kuni 5%)

Koostis

- marmorliiv
- marmorjahu
- marmorlubihüdraat
- tselluloos
- metüültselluloos
- taimne tärklis

Aluspind

Aluspind peab olema ühtlaselt imav, tolmuvaba, kuiv, rasvast puhas ja püsiv. Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või -värvuvaid aineid.

- Kipsplaadil tuleb vuugid täita vuugipahtliga, armeerida armeerlindiga, teha lauspahteldus peenpahtliga ja kruntida **nakkekrundi või kruntvärviga**.
- Liivased pinnad tuleb puhtaks harjata. Pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada, teha parandused ja kruntida.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Betoonipinnalt võimalikult õlijägid eemaldada.
- Vanad liimvärvikihid ja tapeediliimi jäägid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada.
- Puhasta hallitusest mõjutatud mineraalpinnad soodaga või töödelda Fungi Stop-iga
- Kergelt liivased, tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad ning pahteldatud pinnad tuleb kruntida. Kuivades ruumides võib kruntimiseks kasutada kaseiinkrunti.

Sobivad aluspinnad

Töötlemata mineraalkrohvid, betoon, eelnevalt pahteldatud ja krunditud kipsplaadid, kiudkipsplaadid, fliistapeet.

Sobimatud aluspinnad

Puit, puitlaastplaat, plastik, emulsiooni-, dispersiooni-, õli- ja liimvärvid, läikivad, mitteimavad ja püsivalt märjad pinnad.

Materjali kulu

Siledal aluspinnal **1 kg/m²** kohta, kui kihi paksus on 1 mm. Teatud aluspindade puhul soovime pahtlit paigaldada kahes kihis. Sel juhul ühtlustab esimene kiht aluspinda ning teine kiht jääb dekoratiivseks viimistluseks. Kahes kihis paigaldades on keskmine materjali kulu **1,5 kg/m²**. Täpne materjali kulu tuleb objektil soovitud tehnikat kasutades välja selgitada.

Pahtli kokku segamine

1 kg marmor-lubipahtli segamiseks kulub u **0,3-0,4 l** külma vett. **Pahtli segu lisada veele** ühtlase joana, samal ajal segades. Lasta 15 minutit seista ning uuesti läbi segada. Segamiseks kasutada trellpuuri otsa kinnitatud visplit. Vajadusel võib vee kogust suurendada.

Toonitud pahtli korral tuleb **pigmendid segada kuivalt kokku, seejärel hõõruda kuuma veega ühtlaseks pastaks** ning lisada pahtli segamiseks kasutatavasse vette. Pastaks segatud pigmendi võib lisada ka juba kokku segatud pahtlisegule. Pigmenti võib sõeluda läbi sõela, et see kergemini lahustuks. Valmis segatud pahtel säilib õhutihedas ämbris mitu nädalat.

Haim viimistlusalongi soovitus:

Pahteldamine

Temperatuur peab olema vähemalt 8°C. Segu kantakse pinnale kellu või pahtlilabidaga. Kerge tahenemise järel võib pinda järelviimistleda švammhõõrutiga, plastikliibi või veneetsia kelluga. Vajaduse korral võib aluspinda vähese veega niisutada. **Maksimaalne kihi paksus 3 mm.**

- **Struktuurne viimistlus**

Pahtel kantakse pinnale kellu või pahtlilabidaga vastavalt lõpptulemuse soovile ühes või kahes kihis ning lastakse taheneda kuni pahtel on puutekuiv. Pind ei tohi olla kuivanud ning peab olema veel töödeldav. Sel hetkel ühtlustatakse pinda niiske švammhõõrutiga kuni saavutatakse soovitud tulemus ja jäetakse kuivama. Vastupidavama pinna saavutamiseks kantakse pintsliga pinnale seebilahus hiljemalt 24 h pärast viimase kihi peale kandmist. Seepi tuleb pintsliga pinnale kanda õhukese kihina ja ühtlaselt, soovitatavalt alt üles. Seebi jäägid tuleb pinnalt eemaldada pehme lapiga. Tulemus jääb struktuurne ja matt.

- **Silutud viimistlus**

Pahtel kantakse pinnale kellu või pahtlilabidaga kahes kihis. Esimene kiht ühtlustab aluspinda, teise kihiga saavutatakse soovitud tulemus. Teise kihi peale kandmiseks on õige aeg, kui esimene kiht on puutekuiv, kuid veel töödeldav. Teine kiht tuleb pinnale kanda võimalikult siledalt. Eriti ühtlase tulemuse saab kasutades kumera äärega veneetsia kellut. Kui pind on saanud soovitud tulemuse, lastakse sellel kuivada kuni pind muutub heledamaks. Vastupidavama pinna saavutamiseks kantakse pintsliga pinnale seebilahus hiljemalt 24 h pärast viimase kihi peale kandmist. Seepi tuleb pintsliga pinnale kanda õhukese kihina ja ühtlaselt, soovitatavalt alt üles. Seebi jäägid tuleb pinnalt eemaldada pehme lapiga. Tulemus jääb sile ning matt.

- **Triigitud viimistlus**

Pahtel kantakse pinnale kellu või pahtlilabidaga kahes kihis. Esimene kiht ühtlustab aluspinda, teise kihiga saavutatakse soovitud tulemus. Teise kihi peale kandmiseks on õige aeg, kui esimene kiht on puutekuiv, kuid veel töödeldav. Segu pinnale kandmisel tuleb arvestada soovitud lõpptulemusega, kas teine kiht kantakse pinnale täies ulatuses või osaliselt. Eriti sileda tulemuse saab kasutades kumera äärega veneetsia kellut. Kui pind on saanud soovitud tulemuse, lastakse sellel kuivada kuni pind muutub heledamaks. Vastupidavama ja läikiva pinna saavutamiseks kantakse pintsliga pinnale seebilahus kui pahtel on veel töödeldav. Seepi tuleb pintsliga pinnale kanda õhukese kihina ja ühtlaselt, soovitatavalt alt üles. Soovitame seebilahust pinnale kanda umbes ruutmeetri kaupa, ning koheselt veneetsia kelluga pind erisuunaliste tõmmetega üle siluda.

Tumedamate ja läikivamate kohtadena joonistuvad välja kõrgemad pahtlikohad. Seebitatud ning seejärel kelluga silutud pind jääb kergelt läikiv ning pilvine. Seebi jäägid tuleb eemaldada pehme lapiga.

Tumedatel pindadel võib seep jätta kergelt heledamaid laike ja seetõttu soovitame enne suure pinna töötlemist teha proovinäidis.

Kuivamisaeg

Ülevärvitav kõige varem 24 tunni pärast 1 mm pahtlikihi kohta.

Hooldamine

Märjad plekid tuleb eemaldada kohe pärast kokkupuudet pinnaga, kasutades lahjendatud läikseebi lahust, pehmet pintslit või puuvillast lappi. Kuivatada pind pehme lapiga. Kuiv mustus pühkida ära külma või kergelt sooja veega niisutatud pintsliga, kuivatada pehme lapiga. Pinda ei tohi tugevalt hõõruda.

Puhastamiseks ei tohi kasutada happelisi puhastusaineid.

Pakendid

Art. nr. 3106 - 25 kg ja kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

Sobivad töövahendid

- Kellu (K4225)
- Veneetsia kellu (K4227, K4228)

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutust pesta veega.

EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

2004/42/EC VOC piirang t (kat. A/a): 30 g/l (2010). Toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

Säilitamine

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib pulber vähemalt 2 aastat. Kokku segatud segu säilib õhukindlalt nädalaid.

Ultramariinpigmentidega segatud segu tuleks ära kasutada 12 tunni jooksul.

Ülejäägid

Ärge visake järelejäänud toodet kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib visata olmejäätmete hulka. Tühjad pakendid on taaskasutatavad.

Hoiatus

Toode on aluseline. Kanda töötlemise ajal kaitseprille ja -kindaid. Kaitsta kõiki pindasid, mida ei värvita, pritsmete eest. Värvipritsmed tuleb koheselt eemaldada rohke veega, kuna need võivad tekitada püsivaid plekke.

Pärast kasutamist pesta hoolikalt vee ja seebiga. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes. Looduslikest toorainetest tulenev lõhn on iseloomulik ja kaob aja jooksul. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.



Töötervishoid ja tööohutus

H315: Põhjustab nahaärritust.

H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H335: Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

P261: Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P302 + P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

P304 + P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

P305 + P351+ P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/.../.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada ...

Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,

Saksamaa

www.kreidezeit.de

Maaletooja

Haim Nordic OÜ

www.haim.ee

Mardi 9, 10118, Tallinn

+372 5556 6989

tallinn@haim.ee